



Přehled vlastností oceli 41Cr4 (41CrS4)¹⁾
**1.7035
(1.7039)⁶⁾**

Druh oceli	Nízkolegovaná ušlechtilá chromová ocel k zušlechťování																
TDP	ČSN EN ISO 683-2																
Dřívější označení	41Cr4 (1.7035) podle EN 10083-3; 41Cr4 (41CrS4) podle DIN 17200; 14 140 podle ČSN.																
Použití	Středně namáhané strojní díly. Po zakalení dosahuje tvrdosti 53 až 57 HRC. V zušlechťeném stavu se vyznačuje dobrou odolností proti opotřebení a vyšší prokalitelností. Při pomalém ochlazení z teploty popouštění je náchylná k popouštěcí křehkosti. Proto se doporučuje z popouštěcí teploty ochlazovat v oleji nebo ve vodě.																
Chemické složení v % hmot. (rozbor tavby)	C	Si max.	Mn	P max.	S max.	Cr	Mo	Ni	Cu								
	0,38 – 0,45	0,10-0,40	0,60 – 0,90	max. 0,025	max. 0,035	0,90 – 1,20	-	-	max. 0,40								
Dovolené odchylky složení výrobku od chemického složení tavby ²⁾	± 0,03	± 0,03	± 0,04	+ 0,005	± 0,005	0,85 – 1,25	-	-	+ 0,05								
Mechanické vlastnosti v zušlechťeném stavu. ³⁾	Průměr mm		R _{n0,2} min. MPa				R _m MPa		A min. %		Z min. %		KV min. J				
	d ≤ 16		800				1000 - 1200		11		30		30				
	16 < d ≤ 40		660				900 - 1100		12		35		35				
	40 < d ≤ 100		560				800 - 900		14		40		35				
Maximální hodnoty tvrdosti pro stav:	Zpracováno na stříhatelnost (+S)					Žiháno na měkko (+A)					Povrchově kaleno (tvrdost povrchu)						
	HB max. 255					HB max. 241					HRC min. 53						
Prokalitelnost ⁴⁾	Vzdálenost od plochy kaleného čela zkušebního tělesa v mm																
	Tvrdost v HRC																
	⁴⁾	Mez	1,5	3	5	7	9	11	13	15	20	25	30	35	40	45	50
	+H	max.	61	61	60	59	58	56	54	52	46	42	40	38	37	36	35
		min.	53	52	50	47	41	37	34	32	29	26	23	21	-	-	-
	+HH	max.	61	61	60	59	58	56	54	52	46	42	40	38	37	36	35
		min.	56	55	53	51	47	43	41	39	35	31	29	27	26	25	24
+HL	max.	58	58	57	55	52	50	47	45	40	37	34	32	31	30	29	
	min.	53	52	50	47	41	37	34	32	29	26	23	21	-	-	-	

Popouštěcí křivka



Křivky prokalitelnosti



Technologické vlastnosti

	Normalizační žíhání °C	Žíhání na měkko °C	Isotermické žíhání °C	Teplota kalení °C	Kalicí prostředí	Teplota popouštění °C	Teplota kalení pro Jominiho zkoušku °C
	860 až 900	680 až 720	830 až 860 675- 6 hod.	840 až 880	olej nebo voda	550 až 660	870 ± 5
Tepelné zpracování	Uvedené podmínky jsou doporučeny s výjimkou zkoušky kalení čela (zkouška prokal.) Teplota kalení při spodní hranici se doporučuje pro kalení do vody a při střední nebo horní hranici při kalení do oleje. Jako kalicí prostředí lze použít i syntetické polymery. K docílení rovnoměrných hodnot po zušlechťení u větších průměrů (zejména kovaných) přispívá normalizační žíhání před zušlechťením. Body přeměny: $Ac_1 = 750\text{ °C}$, $Ac_3 = 790\text{ °C}$, $Ms = 310\text{ °C}$.						
Obrobitelnost	Obrobitelnost třískovým obráběním může být ve stavu po válcování ztížená vlivem zvýšené pevnosti. Pro obrábění je výhodnější stav žíhaný na měkko. Zlepšenou obrobitelnost vykazuje ocel 41CrS4 se zvýšeným obsahem S. Díly, které mají být zušlechťeny na vyšší pevnost se nejprve předhrubují ve stavu žíhaném a dokončí po zušlechťení.						
Stříhatelnost	Pro docílení tvrdosti vhodné pro stříhání se ocel žíhá nebo řízeně vychlazuje.						

¹⁾ obsah síry u oceli 41CrS4 je 0,020 až 0,040 % s dovolenou odchylkou v hotovém výrobku ± 0,005 %.

²⁾ u jedné tavby smí být překročena horní nebo spodní hranice rozmezí, ale nikoliv obě současně.

³⁾ uvedené hodnoty musí být dosažitelné po odpovídajícím tepelném zpracování (zušlechťení) též u oceli dodávané ve stavu po válcování nebo ve stavu měkce žíhané. Prokazují se na referenčním vzorku odpovídajícího průměru. Zkušební tělesa musí být odebrána v souladu s předpisem normy TDP.

R_e – mez kluzu, R_m – pevnost v tahu, A – tažnost (počáteční délka $L_o = 5,65\sqrt{S_o}$), Z – kontrakce, KV – nárazová práce, zkušební těleso ISO s V-vrubem (průměr ze tří naměřených hodnot, z nichž žádná nesmí být menší než 70% střední hodnoty).

⁴⁾ pro ocel objednanou bez požadavků na prokalitelnost jsou hodnoty prokalitelnosti pouze informativní.

⁵⁾ +H – normální hodnoty - celý pás prokalitelnosti, +HH - zúžený pás prokalitelnosti směrem k horní hranici, +HL – zúžený pás prokalitelnosti směrem ke spodní hranici.

⁶⁾ Číselné označení oceli již není součástí EN ISO 683. Je uvedeno pouze pro informaci v návaznosti na předchozí EN 10083-3